TH-3000

この度は当社のデジタル温湿度計をお買い上げ頂き、

誠にありがとうございます。

- この製品を安全に正しくご使用頂くために、ご使用前に
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。

☆ ご使用上の注意

1.本器使用上のご注意

- ・本器を強い電磁波を出す機器の近くや静電気のたまってい る物体の近くで使用しないでください。
- ・本器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本器は防水形ではありませんので、水中や水のかかる場所 での使用は避けてください。
- ・本器を直射日光、ほこり、高温多湿での使用、保管をしな いでください。
- ・電池を確実にケースに入れて使用してください。
- ・長期間本器を使用しない場合は、電池を外して保管してく ださい。
- ・本器の分解、改造等を絶対に行わないでください。

1. 測定方法

- 1) 「プローブ接続部」にプローブを挿入してください。
- 2) 「POWER」ボタンを押して電源を入れてください。
- 3) 起動画面終了後、表示部に現在の測定湿度および温度が 表示されます。

取扱いを誤った場合に、取扱者が傷害を負う恐れ のある場合や機器を損傷する恐れのある場合の注 意事項を記載しています。

●お問い合わせは下記まで -

ライン精桜株式会社 (INE)

〒152-0001 東京都目黒区中央町2-37-7 社 TEL:03-3716-5151(代) * FAX:03-3710-4552 TEL:06-6538-0365(代) * FAX:06-6538-0315 R₩

メールアドレス • webtrade@line.co.jp ホームページ・ http://www.line.co.jp

2. 機能操作

a.データホールド

- 1) 測定中に「HOLD」ボタンを押すと、測定データが保持さ れます。保持されている間は、表示部に"HOLD"と表示さ れています。
- 2) 再び「HOLD」ボタンを押すと、ホールド状態は解除され 現在の測定値が表示されます。


b.最大値・最小値計測

- 1) 測定中に「REC」ボタンを押すと、表示部に"REC"と表示 されデータの記録を開始し、最大値と最小値を記録しま
- 2) 再度「REC」ボタンを押すと、測定が終了します。同時 に表示部に"MAX"と表示され、最大値表示を保持します。 さらに、「REC」ボタンを押すと表示部に"MIN"と表示さ れ、最小値表示を保持します。記録し直したい場合は •
- 「HOLD」ボタンを押すと、表示部に"REC"と表示され、 データの記録を開始します。
- 3) 「REC」ボタンを2秒以上押し続けると、通常の測定状態 に戻ります。

c.オートパワーオフ

最終キー操作から約10分後に自動的に電源がOFFになります。 但し、データ記録中の場合は電源が自動的にOFFにはなりま せん。

3. 各部の名称および機能



DIGITAL Humidity/Temp. METER MANUAL

4. 製品仕様

● 仕 様	(本体)
形 式	TH-3000
センサ種類	湿度:高精密薄膜静電容量センサ 温度:サーミスタ
測定範囲	湿度:10%~95%R. H. 温度:0℃~50℃
分 解 能	湿度:0.1%R.H. 温度:0.1℃
確 度	湿度:≧70%R. H. ±(指示値の3%+1%R. H.) • <70%R. H. ±3%R. H. 温度:±0.8℃
測定周期	約0.8秒(シリアル出力は表示更新と同期)
測定機能	データホールド、メモリ(最大値・最小値)
表示部	液晶部:51mm×32mm
通信機能	RS-232シリアルインターフェイス
電源	単4乾電池×6個
消費電流	10mA以下
使用温湿度範囲	0~50℃ 本体:80%RH以下・プローブ:95%RH以下
寸法・質量	本体:200 (H) x68 (W) x30 (D) mm 質量:約290g (電池含む) 電極: φ26mm×200mm (先端部: φ15mm) 質量:約80g
付 属 品	センサプローブ:1本 乾電池:6個 取扱説明書:1部

5. RS-232 PCシリアルインターフェイス

温湿度計の表示データを、パソコンに出力可能となって います。専用出力ケーブル(UPCB-02, USB-01, 別売)を使用 して、パソコンへの出力を行ってください。

● 通信設定(RS-232)

ボーレート	9600	データ長	8 bit
パリティ	なし	ストップbit	1 bit
▲ 洛烏っ			

● 通信フ	オーマット
D 1 5	STX (ASCII = - F)
D 1 4	4 (固定)
D 1 3	湿度(上段表示)=1 温度(下段表示)=2
D12 · D11	Annunciator for Display °C=01 % RH=04
D 1 0	Polarity 0=Positive, 1=Negative
D 9	Decimal Point (DP), position from right to the left $0 = N \circ DP$, $1 = 1 DP$, $2 = 2 DP$, $3 = 3 DP$
D8 ~ D1	Display reading D8=MSB, D1=LSB (例:1234=0001234)
D 0	CR (ASCII¬— F)

【例】HEX

\															
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
			°C + D			DP	Display (value)								
STX	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	4	2	CR
※出力タイミングは、表示更新と同期しておりま										ます					


02 34 31 30 31 30 31 30 30 30 30 30 30 32 34 32 04

6. 電池交換

1.) ローバッテリー表示が表示された場合、電池交換を 行ってください。

TH-3000

- 2.) 下図のように電池カバーを開けてください。 3.) 下図のように単4乾電池をケースに入れてください 4.) 下図のように電池カバーを閉めてください。
- ※ ローバッテリー表示が点灯した以降は測定精度を保証 できませんので、速やかに電池を交換してください。




7. 保管

湿気の多い場所、直射日光の当たる所、高温の所、振動 の激しい所、ちり、ごみ、塩分、腐食性ガスの多い所で の保管は避けてください。また長期間使用しないときは 電池を取り外してください。


8. アクセサリー (別売)

・出力ケーブル

UPCB-02(RS-232接続ケーブル)



USB-01 (RS-232→USB変換ケーブル・ドライバCD)



- ※ TH-3000のPC出力に関しては弊社での同期ソフトの
- 用意はございません。5.の設定を参考にお客様で
- プログラムを組んでいただく必要がございます。

本紙は2010年11月29日現在のものです。 4LU015A 記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。 All Rights Reserved, Copyright @ 2010, LINE SEIKI CO., LTD.